






PLANTA DE FORMA - VIGA BALDRAME

ESC. 1/50



PLANTA DE FORMA - VIGA TRAVAMENTO E LAJES

ESC. 1/50


PLANTA DE FORMA -PILARES E BLOCOS

ESC. 1/50

Relação das Vigas

1° Pav° – BALDRAME			2° Pav° – VIGAS TRAVAMENTO		
SEÇÃO	Armação	Estribos	SEÇÃO	Armação	Estribos
(15 x 30)	4 ø 10.0 VAR.	ø 4.2 c/ 15 – 84	(10 x 30)	4 ø 10.0 VAR.	ø 4.2 c/ 15 – 74


Pilares - Seção genérica



Relação dos Pilares


1° Pav°		
SEÇÃO	Armação	Estribos
(10 x 30) 6 un	4 ø 10.0 320	22 ø 4.2 c/ 15 – 68

Trespasse em Emendas



Detalhes das Sapatas

Sapatas				
Pilares	d	A	B	Sfa = Sfb
P1 - P6	80	**80**	**80**	(2x) 8 Ø 10.0 - 91



DETALHAMENTO ESTRUTURAL

ESC. 1/25

Aprovações e Registros.

Responsável Técnico:

De Paula
ENGENHARIA | CNPJ: 19.442.968/0001-0
Rua Silvestre de Araújo Porto, 320
Bairro Marumbi - Juiz de Fora/MG
Telefone: (32) 3281-1106 | (32) 98490-4353
E-mail: pri_eng@hotmail.com

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2021.09.29 15:47:58 -03'00'

Engª Civil Priscila C. de Paula Neto – CREA–MG 142702/D

MUNICÍPIO DE ARANTINA

Prefeito Municipal: Edmar Luis de Oliveira

CNPJ: 17.952.508/0001–92

Fone : (32) 3296–1254

RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

Título : Reforma e Ampliação da Creche Municipal Casinha Feliz

Área construída : 272,50 m2

Endereço da obra : Rua Francisco Fernandes Alves, nº93 - Bairro Centro - Arantina/MG

Escala : Indicada

Data base : Jul/2021

Folha : **02/02**

Conteúdo:

PROJETO DE ESTRUTURA:

PLANTA DE FORMA PILARES, VIGAS BALDRAMES, VIGAS DE TRAVAMENTO E LAJES E DETALHAMENTO ESTRUTURAL.

Revisão Nº **01**

Data : 28/09/2021